

ThinKnx UP client

2026/07/30 - rel. 1.2.44 (Tutte le piattaforme)

Miglioramenti

- Accesso più flessibile con ViaVai — consente di abilitare utenti su aree specifiche, anche al di fuori del proprio ruolo
- Accesso tramite QR code — associa un QR code a un ingresso per un accesso rapido e sicuro alle aree specifiche

Correzioni

- Risolto un problema per cui gli oggetti privi di feedback potevano mostrare erroneamente lo stato ON
- Risolti altri bug minori

2026/06/08 - rel. 1.2.43 (Tutte le piattaforme)

Miglioramenti

- Integrazione Gewiss ChorusSmart
- Controlli di stato e riavvio del server
- Aggiunta una barra di ricerca nelle Impostazioni per cercare server e progetti direttamente per nome o numero di serie del server
- Aggiornato il servizio di notifiche push, ora associato ai singoli progetti anziché a livello globale
- Navigazione indietro più intelligente

Correzioni

- Risolti altri bug minori

2026/03/02 - rel. 1.2.42 (Tutte le piattaforme)

Miglioramenti

- Perfezionata la logica di navigazione indietro per un flusso utente più fluido, inclusi i casi con pagine nascoste
- Abilitata la modifica tramite tastiera nel popup dei valori analogici
- Ottimizzato il layout del menu in modalità verticale per un'esperienza utente più pulita su un'unica pagina

- Aggiunta un'etichetta integrata alla maggior parte degli oggetti per visualizzarne il nome in modalità orizzontale senza bisogno di un elemento di testo aggiuntivo
- Aggiunto il supporto per la personalizzazione delle etichette degli oggetti, inclusi font personalizzati e colori configurabili per i layout verticale e predefinito

Correzioni

- Risolti diversi problemi minori e migliorata la stabilità generale del sistema, con particolare attenzione a navigazione, gestione della configurazione e prestazioni

2026/01/20 - rel. 1.2.41 (Tutte le piattaforme)

Miglioramenti

- Aggiunta la possibilità di personalizzare i font per oggetti e sezioni dell'interfaccia selezionati, inclusi scenari, comandi, stati, pagine e funzioni
- Aggiunta l'opzione per nascondere l'header e utilizzare un nuovo layout dell'interfaccia
- Aggiunta l'opzione per visualizzare un secondo menu verticale contenente tutte le pagine della funzione corrente

Correzioni

- Risolto il layout della fotocamera per il QR code, che poteva deformare le immagini

2025/11/12 - rel. 1.2.39 (Tutte le piattaforme)

Correzioni

- Risolta la gestione degli aggiornamenti per i popup standard e personalizzati
- Risolto il comportamento di aggiornamento della pagina all'apertura

2025/08/12 - rel. 1.2.38 (Tutte le piattaforme)

Miglioramenti

- Migliorata la barra di navigazione riordinando gli elementi e regolando gli spazi
- Migliorato il layout grafico della vista dettaglio client quando disabilitata
- Aggiunte nuove proprietà XML che permettono agli utenti non amministratori di gestire il controllo accessi o il wallet, quando abilitati
- Aggiornati alcuni testi VoiceOver

Correzioni

- Risolta la gestione degli aggiornamenti degli schedule per interruttori, dimmer, HVAC e controlli comfort
- Risolto un warning minore relativo agli aggiornamenti dei sensori di allarme, incluso il cambio del valore di aggiornamento del sensore da -1 a -2
- Risolta la gestione dei codici di controllo accessi
- Risolta la gestione degli aggiornamenti dei feedback generici
- Risolti posizionamento e dimensione del testo dei valori analogici in orientamento verticale

2025/04/10 - rel. 1.2.37 (Tutte le piattaforme)

Miglioramenti

- Aggiunto il caricamento asincrono delle immagini in QML per migliorare la velocità di caricamento
- Aggiunto il ridimensionamento dello sfondo della pagina in base alla dimensione dello schermo

Correzioni

- Risolta la riduzione delle modalità HVAC quando viene ricevuta una modalità non presente nell'elenco configurato
- Risolto il caricamento del progetto quando non contiene funzioni
- Ripristinate le informazioni di stato della pagina nei popup

2024/08/12 - rel. 1.2.36 (Beta) (Envision, Windows)

Miglioramenti

- Grande miglioramento nell'utilizzo della memoria per prevenire problemi su Envision e su dispositivi Windows con risorse limitate

Requisiti

- Alcune funzionalità richiedono firmware server 1.1.10.25 e configurator 1.4.0.1 o superiore.

2024/08/12 - rel. 1.2.35 (Tutte le piattaforme)

Miglioramenti

- Aggiunto un pop-up personalizzabile con oggetti preferiti selezionabili tra quelli presenti nel progetto

- Aggiunto un nuovo oggetto, visibile solo in modalità portrait, per ordinare meglio gli elementi nella vista elenco: separatore
- Aggiunte nuove opzioni all'oggetto switch: è possibile accendere/spegnere lampade dimmerate con un semplice tap e aprire il pop-up dimmer con una pressione prolungata
- Aggiunta la possibilità di nascondere le modalità non supportate nel pop-up HVAC
- Ora è possibile personalizzare il nome dei livelli della ventola e nascondere la modalità OFF
- Aggiunta una nuova legenda interattiva per i grafici, per migliorare la leggibilità dei dati
- Aggiunte nuove opzioni per il pop-up di tende e tapparelle, per nascondere lo stop o la posizione assoluta
- Numerosi miglioramenti al sistema di controllo accessi ViaVai, ora completamente gestibile dall'app
- Aggiunta un'opzione per mantenere il dispositivo sempre attivo durante l'utilizzo dell'app, senza lockscreen su iOS
- Aggiunta la possibilità di avviare immediatamente un elemento programmato e di visualizzare le informazioni sull'ultima e sulla prossima esecuzione programmata
- Migliorata la connessione con server e cloud

Correzioni

- Corretti alcuni errori sull'attivazione delle telecamere in casi specifici
- Corretto il comportamento dell'oggetto switch quando configurato come ON/OFF normalmente chiuso
- Corretti alcuni problemi grafici nella vista portrait per i comandi universali
- Corretti altri bug minori

Requisiti

- Alcune funzionalità richiedono firmware server 1.1.10.25 e configurator 1.4.0.1 o superiore.

2024/01/13 - rel. 1.2.33 (Tutte le piattaforme)

Miglioramenti

- Migliorata la reattività generale dell'app

2023/07/05 - rel. 1.2.28 (Tutte le piattaforme)

Miglioramenti

- Migliorata la reattività generale dell'app

Correzioni

- Corretti alcuni errori sull'attivazione delle telecamere in casi specifici

- Corretta la visualizzazione sui telefoni con Dynamic Island

2023/06/05 - rel. 1.2.27 (Tutte le piattaforme)

Miglioramenti

- Implementata l'autenticazione client da app senza OTP
- Aggiunto testo personalizzato per condividere progetto e OTP di uno specifico progetto
- Aggiunto un secondo volume suoneria per Envision con validità temporale
- Aggiunta la possibilità di reimpostare la password di sicurezza
- Aggiunto timer con auto-off per l'oggetto switch
- Aggiunta la possibilità di registrare pulsanti offline, ovvero pulsanti con azione per singolo client
- Aggiunta la possibilità di impostare uno sfondo personalizzato nei pop-up personalizzati

Correzioni

- Corretti problemi con la password delle telecamere
- Corretti stato ON/OFF e modalità del termostato
- Corretta la condivisione del cronotermostato tra più termostati
- Corretto il download dell'immagine meteo da OpenWeatherMap
- Corretti stato ON/OFF e modalità HVAC
- Corretti bug minori

2022/10/13 - rel. 1.2.23 (Tutte le piattaforme)

Miglioramenti e correzioni

- Le password per telecamere e altri elementi possono ora essere gestite direttamente dall'app
- I client possono essere autenticati e gestiti dall'app con più opzioni
- I client possono ora essere limitati a determinati periodi di tempo o solo alla rete locale
- Aggiunte opzioni per lo sfondo delle pagine con colori personalizzati e immagini incorporate
- Aggiunta la possibilità di saltare il ritardo di sicurezza sui semplici pulsanti per ottenere una reazione più rapida
- Aggiunte ulteriori opzioni sul comportamento degli slider
- Corretti bug minori

2022/05/09 - rel. 1.2.22 (Tutte le piattaforme)

Miglioramenti

- Aggiunta un'opzione per aggiornare automaticamente i progetti dal cloud quando disponibili.

Correzioni

- Corretto un bug che impediva l'apertura dei progetti in alcuni casi specifici.

2022/05/06 - rel. 1.2.21 (Tutte le piattaforme)

Correzioni

- Corretto un bug che impediva il corretto caricamento del progetto in casi molto specifici

2022/05/03 - rel. 1.2.20 (Tutte le piattaforme)

Miglioramenti

- Aggiunto supporto per mostrare/nascondere oggetti in base agli eventi
- Migliorata la reattività dei pulsanti Press/Release

Correzioni

- Corretto e migliorato il comportamento degli slider
- Corretti bug minori

2022/04/05 - rel. 1.2.19 (Tutte le piattaforme)

Miglioramenti

- Aggiunto supporto per pop-up personalizzati
- Aggiunto supporto per il widget slider
- Aggiunti molti nuovi comandi
- Aggiunta la possibilità di spegnere completamente il termostato
- Aggiunta la temperatura attuale nel controllo HVAC
- Migliorata la reattività dei pulsanti Press/Release

Correzioni

- Corretta e migliorata la gestione del termostato

2022/01/17 - rel. 1.2.18 (Tutte le piattaforme)

Correzioni

- Corretto un problema sui pulsanti Press/Release per prevenire comportamenti indesiderati con tocchi brevi
- Corretto un problema con la tastiera
- Corretto un problema con il pop-up del progetto durante la chiusura delle impostazioni

2021/12/23 - rel. 1.2.16 (Tutte le piattaforme)

Correzioni

- Corrette le immagini per gli oggetti universal feedback
- Corrette icone e pop-up dei dimmer

2021/12/20 - rel. 1.2.15 (Tutte le piattaforme)

Miglioramenti

- Migliorato l'utilizzo della memoria
- Cambiate le icone delle tapparelle

Correzioni

- Corretto il cambio pagina in casi specifici

2021/12/13 - rel. 1.2.14 (Tutte le piattaforme)

Miglioramenti

- Migliorata la gestione delle immagini GIF
- Altre ottimizzazioni del consumo di memoria

Correzioni

- Corretto un bug sull'oggetto HVAC che impediva di visualizzare la temperatura di setpoint in modalità portrait
- Corretti errori sul cambio pagina che non funzionava sempre correttamente
- Corretti i pop-up di tapparelle e veneziane in varie configurazioni
- Ripristinate le funzionalità SIP sugli Envision legacy
- Ripristinate le funzionalità RTSP sugli Envision legacy
- Corretto l'audio su diverse piattaforme
- Corretti problemi anomali con l'area touch su alcuni dispositivi iOS

- Numerose correzioni e miglioramenti minori

2021/11/28 - rel. 1.2.13 (Tutte le piattaforme)

Miglioramenti

- Aggiunta protezione biometrica per proteggere l'app o un singolo oggetto, con supporto per riconoscimento facciale o impronta digitale su iOS.
- Aggiunta la possibilità di ottimizzare il progetto per ridurre l'uso della memoria nei progetti di grandi dimensioni
- Aggiunto supporto per immagini animate GIF
- Aggiunta la possibilità di specchiare le immagini
- Aggiunto pulsante OFF nel pop-up del termostato per impostare la protezione antigelo/anticaldo
- Aggiunti molti nuovi pop-up per tapparelle, per gestire anche attuatori senza posizionamento assoluto e tende con movimento sinistra/destra
- Aggiunta la possibilità di scegliere l'intervallo di rotazione delle lamelle: 0-180 o 0-90
- Migliorate le funzionalità del pannello irrigazione
- Migliorata la connessione con il server, sia in locale sia tramite cloud
- Aggiunta la possibilità di nascondere il progetto DEMO
- Aggiunta la possibilità di ruotare l'intera interfaccia per Envision installati verticalmente

Correzioni

- Corretto un bug sulla notifica audio
- Corretti bug sul pannello irrigazione
- Numerose correzioni e miglioramenti minori

2019/09/19 - rel. 1.2.5 (Windows Player)

Miglioramenti

- Setpoint personalizzabili per widget comfort e HVAC
- Aggiornamento automatico del pop-up HVAC anche quando è aperto
- Migliorato il feedback per i widget comfort

Correzioni

- Corretto un bug sul pop-up delle notifiche push
- Corretta la gestione delle partizioni dell'allarme nella tastiera
- Migliorata la stabilità della connessione
- Corretta la propagazione del mouse sotto le etichette di testo

2019/07/02 - rel. 1.2.4 (Envision)

Correzioni

- La retroilluminazione non si blocca più in standby
- Il plugin Audiofy ora funziona correttamente
- Il pop-up delle notifiche push ora si chiude quando necessario

Miglioramenti

- Risveglio dello schermo quando viene riprodotto un suono

2019/04/30 - rel. 1.2.4 (Windows Player)

Correzioni

- Corretta l'opzione di avvio a schermo intero

2019/04/29 - rel. 1.2.3 (Envision & Windows Player)

Miglioramenti

- Migliorata l'esperienza di avvio

Correzioni

- Corretta la gestione del PIN in caso di oggetto switch con azioni momentanee, on presson/on release
- Corretta la gestione di data/ora nelle impostazioni
- Corretto l'aggiornamento della selezione di sincronizzazione Internet per data/ora
- Corretti problemi di registrazione SIP in alcune circostanze

2019/04/24 - rel. 1.2.2 (Envision & Windows Player)

Miglioramenti

- Profondi miglioramenti alla comunicazione audio SIP con soppressione automatica dell'eco
- Migliorata la visualizzazione in tempo reale per telecamere H264
- Aggiunto feedback touch su tutti gli oggetti interattivi
- Miglior supporto per la ventola integrata con l'oggetto "thermo"
- Ridotto il rapporto degli aggiornamenti inviati quando si modificano valori dai pop-up

- Migliorate le traduzioni

Correzioni

- Corretti crash quando il server non era raggiungibile o la connessione Cloud era chiusa
- Corretto un problema che impediva la visualizzazione della finestra PIN
- Corretto un problema di sovrapposizione con i campi di testo che impediva la propagazione del click agli oggetti sottostanti
- Il comando OFF nel pop-up RGB ora funziona anche per luci tunable white
- Corretto il pop-up delle lamelle che non funzionava quando utilizzato da solo
- Corretto un bug che mostrava l'icona del termostato anche quando non abilitata
- Corretto un bug che mostrava le icone per la regolazione della ventola anche quando non abilitate in alcune circostanze
- Corretta la copertina Sonos che non veniva mostrata con alcune sorgenti

ThinkNx Classic client

2019/02/07 - rel. 1.0.42 (Envision)

Correzioni

- La retroilluminazione non si blocca più in standby
- Il plugin Audiofy ora funziona correttamente

From:

<http://www.thinknx.com/wiki/> - **Learning Thinknx**

Permanent link:

http://www.thinknx.com/wiki/doku.php?id=it:tkx_rel_note_client

Last update: **2026/07/30 16:26**

